

**Epson Toyocom: informacja dotycząca
zaprzestania produkcji niektórych
podzespołów i zmianach
wprowadzanych w asortymencie**



Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się pytaniami o niektóre podzespoły firmy Epson Toyocom, przypominamy o zmianach jakie firma ta wprowadza do swojej oferty.

Poniżej mogą znaleźć Państwo wszelkie informacje na temat aktualnie wprowadzanych zmian w produkcji poszczególnych podzespołów. Dotyczą one grupy produktów oznaczonych symbolami EOL i LTB. Bardziej szczegółowe informacje o tych produktach wysyłamy na życzenie.

**Koniec produkcji (EOL) – ostatni termin
zakupu (LTB) 31.12.2009:**

Produkty, których dotyczą zmiany	Produkty alternatywne
SG-8002LA	SG-8002CE
TG-5001LA	TG-5010LH
TG-5008LA	TG-5018LH
SG-350SCF	SG-310SCF
SG-350SDF	SG-310SDF
SG-350SEF	SG-310SEF
SG-350SCG	SG-310SCN
SG-350PAP	SG-310PAP
SG-350PCP	SG-310PCP

Zmiany ogłoszone wcześniej:

Produkty, których dotyczą zmiany	Produkty alternatywne
EV-3101TA	TCO-2111
CA-303H/HS	brak
CA-313H/HS	brak
MG-5100SA	brak
TG-5000LA	TG-5010LH
RTC-4553	RTC-4045SA/RTC-8025SA
SA-315H/HZ	brak
SG-541P	brak
SG-645PCG	SG-710ECK
SG-730PCN	SG-710ECK
SPG-8640	brak
SPG-8650	brak

Nie polecane dla nowych projektów:

Produkty, których dotyczą zmiany	Produkty alternatywne
RTC-4513	RX-4574
RTC-4573SB	RX-4574
RTC-6593	RTC-7301
MA-406H	TSX-3225
MC-206	MC-146, itp.

Jeśli mieliby Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące kwestii wprowadzanych zmian lub innych produktów firmy Epson Toyocom, prosimy o kontakt z nami.

Zapraszamy do składania **zapytań** - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa
tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10
www.spezial.pl